



**CACCIAMANI ENRICO & C. s.n.c.**  
60044 FABRIANO (AN) - ITALY  
Loc. Campo dell'Olmo, 1 - Tel. 0732 627683 (3 linee r.a.) - Fax 629568  
www.cacciamani.com info@cacciamani.com

N. Mecc. AN 007685  
C.C.I.A.A. ANCONA  
- Registro ditte n. 100660  
- Registro esercenti n. 22064  
Reg. Soc. Tribunale di Ancona n. 13993  
Cod. Fisc. / Partita IVA 00964430425

## LISTA STAMPI USATI DISPONIBILI

### STAMPI USATI PER POZZETTI PER BILANCINO IDRAULICO

- N.1 Stampo Oleodinamico In Ferro Per Pozzetti Da 25X25 - n.4 Elementi Per Sformata
- N.1 Stampo Oleodinamico In Ferro Per Pozzetti Da 30X30 - n.6 Elementi Per Sformata
- N.1 Stampo Oleodinamico In Ferro Per Pozzetti Da 40x40 - n.4 Elementi Per Sformata
- N.1 Stampo Oleodinamico In Ferro Per Pozzetti Da 40x40 - n.6 Elementi Per Sformata
- N.1 Stampo Oleodinamico In Ferro Per Pozzetti Da 50x50 - n.2 Elementi Per Sformata
- N.1 Stampo Oleodinamico In Ferro Per Pozzetti Da 60x60 - n.2 Elementi Per Sformata
- N.1 Stampo Oleodinamico In Ferro Per Pozzetti Da 80x80 - n.1 Elementi Per Sformata
- N.1 Stampo Oleodinamico In Ferro Per Pozzetti Da 100x100 - n.1 Elementi Per Sformata

### STAMPI USATI PER COPERCHI POZZETTI DA APPLICARE ALLA RIBALTINA

- N.1 Stampo Coperchio Pozzetti **30x30x6** completo di Stampo per telaio e stampo per tappi n.10 elementi per tipo.
- N.1 Stampo Coperchio Pozzetti **40x40x6** completo di stampo per telaio e stampo per tappi. n.10 elementi per tipo.
- N.1 Stampo Coperchio Pozzetti **50x50x6** completo di Stampo per telaio e stampo per tappi. n. 6 elementi per tipo.
- N.1 Stampo Coperchio Pozzetti **60x60x6** completo di Stampo per telaio e stampo per tappi. n. 4 elementi per tipo.

### STAMPI USATI PER POZZETTI PER FORMATRICE CGM

- N.1 Stampo Oleodinamico in ferro per pozzetti da 25x25 - 4 elementi per sformata (PER TB)
- N.1 Stampo Oleodinamico in ferro per pozzetti da 40x40 - 2 elementi per sformata (PER TB)
- N.1 Stampo Oleodinamico in ferro per pozzetti da 40x40 - 4 elementi per sformata (PER TB)
- N.1 Stampo Oleodinamico in ferro per pozzetti da 50x50 - 2 elementi per sformata (PER TB)
- N.1 \* Stampo Oleodinamico in ferro per pozzetti MISTO da 40x40 - 4 elementi per sformata (PER TC1)
- N.1 \* Stampo Oleodinamico in ferro per pozzetti MISTO da 50x50 - 2 elementi per sformata (PER TC1)
- N.1 \* Porta Stampo per ancoraggio stampi MISTI da 40x40 - 4 elementi per sformata  
E 50x50 - 2 elementi per sformata (PER TC1)

### STAMPI PER POZZETTI MECCANICI

- N.1 Stampo meccanico per pozzetti 30x30 n.3 elementi
- N.1 Stampo meccanico per pozzetti 40x40 n.2 elementi

### STAMPI PER BLOCCHI – CORDOLI - CURVE CORDOLI PER 104X104 E 104X50

- Disponiamo di stampi di diverse misure per blocchi cordoli..

### STAMPI PER CANALETTE

- N.1 Stampo canalette per griglie da 25

### VARIE

- N.1 Bilancino idraulico universale usato.
- N.1 Alimentatore idraulico per pozzetti
- Trivella per pozzetti R/4